C.T.S. ESPAÑA
Productos y Equipos para la Restauración, S.L.
C/. Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos
28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) - Fax: +34 91 601 03 33
www.ctseurope.com · E-mail: cts.espana@ctseurope.com

UHU EXTRA – El pegamento pulido

UHU EXTRA El pegamento pulido es un pegamento a base de resina sintética incolora para aplicaciones universales de casa, oficina, colegio y para trabajos manuales creativos, modelismo, etc.
Su formulación en gel con transparencia cristalina permite un pegado controlado y uniones limpias, sin filos. Ideal para pegamentos sobre superficies verticales

DATOS TÉCNICOS

Especificas : **Aspecto:** **gel transparente, cristalino**
Consistencia: **gel (tixotrópico)**
Base: estere polivinivico
Densidad [g/cm³]: **0,95**
Punto de inflamabilidad: **aproximadamente -19°C**
Disolvente: **mezcla de esteros de bajo punto de ebullición y alcohol**
Contenido sólido [%]: **aproximadamente 32**
Clase de peligro (VbF): **--**

Clasificación en base a las normativas que regulan las sustancias
peligrosas: fácilmente inflamable
Símbolos de peligrosidad: **llama**

PROPIEDADES

UHU EXTRA El pegamento pulido es prácticamente universal, puede usarse con numerosísimos materiales: metales, madera, papel, cartón, fieltro, tejidos y piel (no ropa) y también vidrio, porcelana, cerámica y muchos materiales plásticos (no polistirolo expandido).

Su resistencia al calor determinada por la naturaleza termoplástica de la resina sintética. Los pegamentos deberán exponerse lo menos posible a temperaturas superiores a los 70°C, aunque la resina en el pegamento resiste temperaturas de hasta 120°C.

UHU EXTRA El pegamento pulido resiste al agua, a los ácidos diluidos, a la gasolina y a los aceites. No resiste a los alcoholes (ej. alcohol etílico), a los quetonos (ej. acetonas), a los disolventes acetados (ej. etilacetato) y a los disolventes aromáticos (ej. tolueno y xileno).

Fuerza de adhesión de **UHU EXTRA El pegamento pulido:** test sobre madera de haya han producido valores de resistencia a la tracción (finales) de aproximadamente 7 N/mm².

Propiedades fisiológicas de **UHU EXTRA El pegamento pulido**: una vez seco, el adhesivo es completamente neutro, inerte y seguro desde el punto de vista fisiológico.

C.T.S. ESPAÑA
Productos y Equipos para la Restauración, S.L.
C/. Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos
28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) - Fax: +34 91 601 03 33
www.ctseurope.com · E-mail: cts.espana@ctseurope.com

MODALIDAD DE USO

La limpieza de las superficies a pegar (que deben de estar limpias y sin polvo) es un requisito indispensable para un buen pegado con **UHU EXTRA El pegamento pulido.**

Depende del tipo de material a pegar el pegamento se aplica a una o a ambas partes. Las partes se unen inmediatamente, en un minito, y, si es necesario, es posible volver a colocarlas.

Para pegar materiales no absorbentes (como porcelana, metal y vidrio) aplicar un sutil estrato de pegamento sobre ambas superficies y esperar.
Aplicar un segundo estrato sutil y presionar ligeramente.

El pegado se inicia cuando los disolventes se evaporan. Aproximadamente 2/3 de la resistencia máxima del pegado se alcanzan después de 24 horas.

SUGERENCIAS PARA LA LIMPIEZA

El adhesivo en exceso debería eliminarse lo más rápido posible. Los residuos secos, las eventuales manchas sobre ropa pueden eliminarse con alcohol etílico. O con alcohol etilacetato, disolvente nitro o alcohol amilico.

PRECAUCIONES PARA EL USO

UHU EXTRA El pegamento pulido contiene disolventes volátiles, fácilmente inflamables. Deberían por lo tanto, tomarse las adecuadas precauciones durante el uso y la conservación.